

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1
от « 16 » сентября 2019 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	15	1 , 2	Да	Все	Расширение входной калитки. Установить информацию на входе.	ТР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	16	3.1.-3.7.	Да	Все	Устройство путей движения до здания: ширина пешеходной дорожки; тактильная предупредительная разметка; удерживающие ограждения тротуара; покрытие и ширина пешеходного пути; доступный заезд на бордюрный камень; оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности. Установить информацию на входе	ТР, ТСР, Орг
1.3	Лестница (наруж.)	Нет					-	
1.4	Пандус (наружный)	Нет					-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Да	Все	Устройство паковочных мест: Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	1	3.1.-3.7.	Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания: Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик; Ширина пешеходной дорожки; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Доступный заезд на бордюрный камень; Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности, расширение входной калитки.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1
от « 16 » сентября 2019 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	Все	Устройство лестницы.	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	Все	Устройство пандуса.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2,3,4	4.1.- 4.3	да	Все	<i>Монтаж входной группы:</i> крыльца, навеса, устройство пандуса, либо подъемника. <i>Установка:</i> Тактильной пиктограммы доступности; Радиозвукового маяка со световой индикацией; Тактильной информационной таблички; Визуального акустического табло для МГН; Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами. Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Тактильной предупредительной разметки перед дверью, перед лестницами; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления.	КР

2.4	Дверь (входная)	есть	17	5.1.- 5.3.	да	Все	Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. <i>Установка:</i> Беспроводной кнопки вызова помощи; Контрастной маркировки прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички; Системы «Доступный вход»; Отбойника для инвалидной коляски; Кнопки управления дверью «Доступный вход»; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Эргономичной ручки.	КР
2.5	Тамбур	есть	2,3,4	6.1.-6.3.	да	Все		
ОБЩИЕ требования к зоне					да			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	2,3,4	4.1-4.3	Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери, крыльца, навеса, устройство пандуса, либо подъемника. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. <i>Установка:</i> Беспроводной кнопки вызова помощи; Тактильной пиктограммы доступности; Радио - звукового маяка со световой индикацией; Контрастной маркировки прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички; Системы «Доступный вход»; Отбойника для инвалидной коляски; Визуального акустического табло для МГН; Кнопки управления дверью «Доступный вход»; Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами. Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, либо подъемника; Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Тактильной предупредительной разметки перед лестницами;

				Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления; Эргономичной ручки
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1
от « 16 » сентября 2019 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	есть	18	7	да		<i>Установка:</i> Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Светового маяка; Настенных опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью, перед препятствием; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения. <i>Демонтаж стен</i> – расширение путей движения. Расширение дверных проемов.	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	19	8.1. – 8.6	да		-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-		-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	2,3, 4	9.1.- 9.6.	да	К	<i>Установка:</i> Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; <i>Расширение дверных проемов.</i>	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5,6,7,8	10.1.-10.4.	да		<i>Установка:</i> Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»	КР
ОБЩИЕ требования к зоне					да			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	5,6,7,8	10.1-10.4	<i>Установка:</i> Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Светового маяка; Настенных опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью перед препятствием; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения.

				<i>Демонтаж стен – расширение путей движения. Расширение дверных проемов</i>
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 16 » сентября 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9, 10, 11, 12	11.1.- 11.4	да		Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	20	12	да		Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-		Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом	ТР

							пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой.	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-		Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.	ТР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-		Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой.	ТР
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	9,10,11,12	11.1 - 11.4	Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски.

				<p>Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой. Зальная форма обслуживания: Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.</p>
--	--	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 16 » сентября 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебей

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная д.67а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	нет	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению - _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 16 » сентября 2019 г.

I. Результаты обследования:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебя
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная д.67а

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 16 » сентября 2019 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	13.1 - 13.3.	Помещение маленькое	да	Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение зоны). <i>Установка:</i> Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для	

							инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	13	13.1-13.3	Капитальный ремонт. Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение зоны). <i>Установка:</i> Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло

				очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов.
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетная комната: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН; Душевая/ ванная комната, Бытовая комната (гардеробная): технические решения невозможны.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от « 16 » сентября 2019 г..

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	да	инвалиды с нарушениями зрения	Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации.	ТСР, ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	да	инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	да	инвалиды с нарушениями зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установка звуковых информаторов, индивидуальное решение с ТСП.