

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ № 2  
от « 16 » сентября 2019 г.

## I. Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1.1 , 1.2	Да	Все	Расширение входной калитки. Установить информацию на входе.	ТР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	2.1-2.4	Да	Все	Устройство путей движения до здания: ширина пешеходной дорожки; тактильная предупредительная разметка; удерживающие ограждения тротуара; покрытие и ширина пешеходного пути; доступный заезд на бордюрный камень; оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности. Установить информацию на входе	ТР, ТСР, Орг
1.3	Лестница (наруж.)	Нет					-	
1.4	Пандус (наружный)	Нет					-	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	3	Да	Все	Устройство паковочных мест: Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ	1,2,3	1.1-1.2 2.1-2.4	Нуждается в устройстве парковочных мест и путей движения до здания: Тактильная пиктограмма направления движения инвалида; Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки; Размер парковочного места; Трафареты для разметки; Краска для нанесения на асфальт; Ограничительный столбик; Ширина пешеходной дорожки; Тактильная предупредительная разметка; Удерживающие ограждения тротуара; Покрытие и ширина пешеходного пути; Доступный заезд на бордюрный камень; Оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности, расширение входной калитки.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ № 2  
от « 16 » сентября 2019 г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея  
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	Все	Устройство лестницы.	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	Все	Устройство пандуса.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	5	да	Все	<i>Монтаж входной группы:</i> крыльца, навеса, устройство пандуса, либо подъемника. <i>Установка:</i> Тактильной пиктограммы доступности; Радиозвукового маяка со световой индикацией; Тактильной информационной таблички; Визуального акустического табло для МГН; Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами. Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Тактильной предупредительной разметки перед дверью, перед лестницами; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления.	КР
2.4	Дверь (входная)	есть	6	6	да	Все	Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери. Для слабовидящего создается контрастное «пятно»	КР

							Установка: Беспроводной кнопки вызова помощи; Контрастной маркировки прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички; Системы «Доступный вход»; Отбойника для инвалидной коляски; Кнопки управления дверью «Доступный вход»; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Эргономичной ручки.	
2.5	Тамбур	есть	7	7	да	Все		
ОБЩИЕ требования к зоне					да			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	5,6,7	5,6,7	Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери, крыльца, навеса, устройство пандуса, либо подъемника. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей среде. Установка: Беспроводной кнопки вызова помощи; Тактильной пиктограммы доступности; Радио - звукового маяка со световой индикацией; Контрастной маркировки прозрачных дверей; Тактильной информационной таблички; Системы «Доступный вход»; Отбойника для инвалидной коляски; Визуального акустического табло для МГН; Кнопки управления дверью «Доступный вход»; Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами. Беспроводной кнопки вызова помощи; Пандуса, либо подъемника; Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Контрастной маркировки габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Тактильной предупредительной разметки перед лестницами; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления; Эргономичной ручки

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.**

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ № 2  
от « 16 » сентября 2019 г.

### И. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея  
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
**Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	нет	-	-	да		<i>Установка:</i> Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Светового маяка; Настенных опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью, перед препятствием; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения. <i>Демонтаж стен</i> – расширение путей движения. Расширение дверных проемов.	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	8.1. – 8.2	да		-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-		-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-		-	-

3.5	Дверь	есть	6	9	да	К	<i>Установка:</i> Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; <i>Расширение дверных проемов.</i>	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	10	да		<i>Установка:</i> Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»	КР
ОБЩИЕ требования к зоне					да			

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	6,8,10	8.1,8.2,9,10	<i>Установка:</i> Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов дверного проема; Светового маяка; Настенных опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью перед препятствием; Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки; Системы «Доступный вход»; Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло (системы); Контрастного сочетания при отделке помещения. <i>Демонтаж стен – расширение путей движения. Расширение дверных проемов</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 2  
от « 16 » сентября 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебей  
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. ул.Пионерская д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	11.1.- 11.3	да		Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	12	да		Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-		Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом	ТР

							пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой.	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-		Оборудование специальных мест для инвалидов-колясочников; Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.	ТР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-		Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками. Оборудование кабинета индукционной портативной системой.	ТР
ОБЩИЕ требования к зоне								

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	11,12	11.1 - 11.3, 12	Установка розеток в соответствии со СНиП. Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски.



				<p>Устройство тактильных дорожек.          Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование информационным и тактильными табличками, досками.          Оборудование кабинета индукционной портативной системой.          Зальная форма обслуживания:          Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников;          Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих;          Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска стен.</p>
--	--	--	--	---

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 2  
от « 16 » сентября 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебей

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	нет	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению - \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 2  
от « 16 » сентября 2019 г.

### I. Результаты обследования:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебя  
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
**Адрес объекта** 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. ул.Пионерская д.67а

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 2  
от « 16 » сентября 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	13	Помещение маленькое	да	Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение зоны). <i>Установка:</i> Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов.	

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардероб)	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ВНД	13	13	Капитальный ремонт. Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение зоны). <i>Установка:</i> Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально-кустического табло (системы); Сушки для рук; Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. Расширение дверных проемов.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: туалетная комната: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН; Душевая/ ванная комната, Бытовая комната (гардеробная): технические решения невозможны.**

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 2  
от « 16 » сентября 2019 г..

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Светлячок» г.Белебея  
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	да	инвалиды с нарушениями зрения	Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации.	ТСР, ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	да	инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	да	инвалиды с нарушениями зрения		
	<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения						

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Установка: Визуальных средств с отображением информации; Тактильно - визуальные средства отображения информации; Специализированные средства отображения информации.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установка звуковых информаторов, индивидуальное решение с ТСП.